

Rua Padre Feijó, 870 Bairro Industrial CEP:  
95190-000, São Marcos - RS - Brasil Fone:  
+55 54 3291 8600

[www.pilati.com.br](http://www.pilati.com.br)



### Características:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Estrutura</b>               | Espuma D33Kg/m <sup>3</sup> de 3cm;<br>Espuma D28Kg/m <sup>3</sup> de 11cm. |
| <b>Tecido</b>                  | Tampo superior e inferior em tecido Malha 100% poliéster, lateral em Suéde. |
| <b>Acabamentos disponíveis</b> | Tecido suéde: 107, 112, 243   |
| <b>Altura</b>                  | 14 cm   |

| <b>Medidas disponíveis externa</b> | <b>Código</b> | <b>Estrutura</b>  |
|------------------------------------|---------------|---|
| 078 x 198 cm                       | 62498         | <p>Espuma Convencional D33 Kg/m<sup>3</sup><br/>Espuma Convencional D28 Kg/m<sup>3</sup><br/>Tecido Malha</p> |
| 088 x 188 cm                       | 62328         |   |
| 088 x 198 cm                       | 62329         |   |
| 098 X 198 cm                       | 62841         |   |
| 096 x 203 cm                       | 62330         |   |
| 138 x 188 cm                       | 62665         |   |
| 138 x 198 cm                       | 62642         |   |
| 158 x 198 cm                       | 62666         |   |

**ABNT NBR 15413-1:2013 Comprimento e largura podem variar + ou -1,5cm. Altura + 1,5cm - 0,5cm. Variação sobre medida da etiqueta.**

### Suporte de peso distribuído

Solteiro 100Kg  
Casal 200 Kg

**Garantia de 2 anos: Defeito de fabricação**  
**Garantia de 90 dias: Para defeito do tecido e mofo**

Responsável: Engenharia

Data da alteração: 29/09/2020